

Tabel 1: overzicht van verontreinigingen van de zee (2015 – 2017)

Datum	Installatie	bedrijf	Lekkage, lozing (volume)	Oorzaak
06-2-2015	L 9-FF-1P	NAM	Condensaat, (4 l)	lekkende afsluiter
10-2-2015	K15-FA-1	NAM	Olie, (0,1 l)	tijdens schoonmaken van lekbak
18-3-2015	K 8-FA-1	NAM	Condensaat, (1 l)	lekkende leiding centrifuge
25-3-2015	G17D-A	GDF	Olie glans op zeeoppervlak, (5x50m: 0,02 l)	tijdens drainen procesvaten
05-4-2015	M 7-A	ONE	Olie glans op zeeoppervlak, (100 x 5000 m)	lekkende flens
06-4-2015	L 6-B	Wintershall	Hydraulische olie, (0,12 l)	lekkende leiding
11-4-2015	ENERGY ENDEAVOUR	NORTHOFF	Olie, (1 l)	koelwaterafvoer motoren
19-4-2015	K12-BP	GDF	Olie glans op zeeoppervlak, (40 x 10m)	lekkende blusslang
20-4-2015	PARAGON C461	PARAGON	Olie glans op zeeoppervlak, (15 km ² , 10 l)	lekkage van dek water
22-4-2015	P15C-PP	TAQA	Olie, (3 l)	overlopende olie/water afscheider
30-4-2015	Q 1 HELM-AP	PETROGAS	Diesel, (36 l)	tijdens vullen diesel dagtank
12-5-2015	G17D-A	GDF	Olie, (0,5 l)	door overlopende oliewaterscheider
13-5-2015	K14-FA-1C	NAM	Blusmiddel (AFFF), (48 l)	tijdens testen instrumentatie
13-5-2015	K18 KOTTER-P	Wintershall	Diesel, (hoeveelheid onbekend)	tijdens verladen
01-6-2015	P18-A	TAQA	Methanol, condensaat, (0,24 l)	tijdens drainen van een vat
12-6-2015	K 8-FA-3	NAM	Blusmiddel (AFFF), (20-30 l)	verkeerd ingestelde afsluiter
14-6-2015	HORIZON P9	PETROGAS	Olie glans op zeeoppervlak, (300 x 0,5 m)	storing olie/water scheider
15-6-2015	PARAGON C20051	PARAGON	Olie, (5-10 l)	tijdens snijden van de conductor
30-6-2015	K18-G2	Wintershall	Methanol, (1,5-2 m ³)	door een lekkende slang
30-6-2015	L 9-FF-1P	NAM	Blusmiddel (AFFF), (950 l)	uit een tank gelekt, proces verbaal opgesteld
01-7-2015	L 6-B	Wintershall	Methanol, (20 l)	lekkende draadverbinding
17-7-2015	L13-FC-1P	NAM	Blusmiddel (AFFF), (75 l)	onbedoeld afgaan blussysteem
10-8-2015	K 8-FA-3	NAM	Blusmiddel (AFFF), (9 l)	onbedoeld afgaan blussysteem
11-8-2015	K14-FA-1C	NAM	Olie, (enkele druppels)	tijdens drainen watertank
23-8-2015	K 8-FA-1	NAM	Glycol, (30 l)	lekkage door defecte pakking
02-9-2015	L10-PL	GDF	Diesel, (0,01 l)	losgeschoten slang tijdens verlading
13-9-2015	L10-AP	GDF	Olie, (0,1 l)	tijdens blussysteemtest
17-9-2015	K15-FA-1	NAM	Watercondensaatmengsel, (5-	falende terugslagklep en

			15m ³) met condensaat (50-100 l)	afsluiter, proces verbaal opgesteld
04-11-2015	L10-AC	GDF	Olie, (0,48 l)	oorzaak onbekend
09-12-2015	SWIFT 10	SWIFT	Oil based mud, (75-90 l)	door slecht afgesloten klep
16-12-2015	L 6-B	Wintershall	Methanol (810 l)	lekkages uit leidingdelen
20-1-2016	K15-FB-1	NAM	Brine met 15% HCl, (25 l)	losgeschoten koppeling van slang
28-1-2016	K14-FA-1C	NAM	Gas en condensaat, (hoeveelheid onbekend)	doorzagen van een leiding naar het afblaassysteem
01-2-2016	P11-B DE RUYTER	DANA	Olie, (350 l)	via een afvoerpijp, proces verbaal opgesteld
10-3-2016	ENSCO 122	ENSCO	Water based Mud, (25 m3)	vloeistofslang losgeschoten tijdens boorwerkzaamheden.
15-3-2016	K15-FA-1	NAM	Hydraulische olie, (1-2 l)	lekkage door falen van balgje
02-4-2016	G17D-AP	ENGIE	Olie mengsel, (0,08 l)	testen brandblussysteem
11-4-2016	SWIFT 10	SWIFT	Oil based mud, (100 l)	verstopping in een leiding
25-5-2016	P 6-B	Wintershall	Diesel, (0,5 l)	lekkende flensverbinding
01-6-2016	K15-FB-1	NAM	Condensaat, (0,5 l)	openstaand ventiel
12-6-2016	K15-FB-1	NAM	Productiewater met 30% condensaat, (1,4 l)	door falend afvoerputje
13-6-2016	K15-FB-1	NAM	Condensaat, (8 l)	tijdens opstart onvoldoende scheiding
15-6-2016	K14-FA-1P	NAM	Smeerolie, (0,1 l)	wisselen van een pomp
26-6-2016	K15-FB-1	NAM	Productiewater, (5 l)	tijdens druktesten van leidingen
28-6-2016	P11-B DE RUYTER	DANA	Olie, (2 l)	door een lekkende afsluitring van het olieverladingssysteem
30-6-2016	G14-A	ENGIE	Olie, (0,09 l)	door lekkende leiding
06-7-2016	K14-FA-1P	NAM	Hydraulische olie, (0,5 l)	lekkende filter in het hydraulische systeem
07-7-2016	K14-FA-1P	NAM	Hydraulische olie, (0,5 l)	lekkage uit een op afstand bestuurbare onderwatercamera
15-7-2016	K 1-A	TOTAL	Condensaat, (0,05 l)	morsing loskoppelen slang
20-7-2016	P 6-A	Wintershall	Diesel, (5 l)	gebroken verladingsslang
28-7-2016	K18 KOTTER-P	Wintershall	Blusschuim, (50 l)	tijdens test blussysteem
15-8-2016	P15C-PP	TAQA	Olie, (0,5 l)	test brandblussysteem
28-8-2016	K 8-FA-3	NAM	Blusmiddel (AFFF), (25 l)	onbedoeld afgaan blussysteem
31-8-2016	L15-FA-1	ENGIE	Olie, (0,26 l)	via ontluchting van overlooptank
11-9-2016	L13-FC-1P	NAM	Antivries, (0-500 l)	lekkage uit afgasveiligheids-systeem

08-10-2016	K15-FB-1	NAM	zout water, (7 l)	drukverhoging annulaire ruimte van de put
09-10-2016	HORIZON P9	PETROGAS	Olie glans op zeeoppervlak, (50 x 10m)	door verstopte injector
18-10-2016	P15C-PP (RIJN C)	TAQA	Residu met olie, (1 l)	tijdens doorzagen leiding
02-11-2016	L 5-aD	ENGIE	Olie glans op zeeoppervlak, (10 l)	tijdens het buitengebruik stellen van een put
09-12-2016	D15-A	ENGIE	Hydraulische olie, (100 l)	afgebroken besturingsklep
25-12-2016	K18-G1	Wintershall	Hydraulische olie, (geen olie in zee wel in de put zelf)	put ingesloten tijdens werkzaamheden
22-1-2017	AME 2	NAM	Hydraulische olie, (5 l)	lek in leiding afsluiter
05-2-2017	L10-AR	ENGIE	Olie, (0,02 l)	lekkage in een pijpleiding van het gesloten drainage systeem
16-2-2017	P18-A»P15-D	TAQA	Methanol, (80-85m3) Corrosie inhibitor, (200 l)	Lekkage in pijpleiding
04-4-2017	P15A-DP	TAQA	Olie, (0,1 l)	druppels uit de gasafblaastoren
14-4-2017	Q 1 HELM-AP	PETROGAS	Diesel, (5 l)	Oorzaak onbekend
21-4-2017	L10-AP	ENGIE	Olie, (1 l)	onbedoeld afgaan blussysteem
03-6-2017	K14-FA-1C	NAM	Blusmiddel Towalex 3%, (150 l)	onbedoeld afgaan blussysteem
05-6-2017	P15C-PP	TAQA	Watercondensaatmengsel, (0,5 l)	door openstaande afsluiter
09-6-2017	Q13A-A	ENGIE	Olie, (0,005 l)	overlopende oliewaterscheider
14-6-2017	P15-D	TAQA	Watercondensaatmengsel, (30 l)	tijdens het uitwisselen van een corrosie-detectie-metaal
20-6-2017	K 8-FA-1	NAM	Olie, (onbekende hoeveelheid)	door openstaande afsluiter
23-6-2017	HORIZON P9	PETROGAS	Diesel, (onbekende hoeveelheid)	tijdens het verladen van diesel
25-6-2017	HORIZON P9	PETROGAS	Diesel, (< 1 l)	tijdens het verladen van diesel
30-6-2017	L13-FC-1P	NAM	Blusmiddel (AFFF), (30 l)	uitvallen lucht compressor
08-7-2017	Q 1 HELDER-AP	PETROGAS	Olie glans op zeeoppervlak, (0,5 l)	ontregelde olie/water -scheider
10-7-2017	Q 1 HELDER-AP	PETROGAS	Olie glans op zeeoppervlak, (0,03 l)	ontregelde olie/water-scheider
28-7-2017	L 8-P4	Wintershall	Productiewater, (300 l), Olie, (0,02 l)	overgelopen olie/water-scheider
12-8-2017	K15-FB-1	NAM	Productiewater, (hoeveelheid onbekend)	lek in een leiding
22-8-2017	K12-PCC	ENGIE	Oliegehalte in het overboordwater te hoog (120 ppm)	Storing olie/water-scheider
20-9-2017	MARKHAM J6	CENTRICA	Hydraulische olie (800 l)	lekkage bij noodafsluiter van gastransportleiding
28-9-2017	Q 1 HELDER-AW	PETROGAS	Olie, (0,01 l)	Ontregelde olie/water-scheider

02-10-2017	F 3-FB-AP	ENGIE	Koelvloeistof, (39 m3 milieuvriendelijk)	gebroken veiligheidsbreekplaat van een koelsystemen
10-10-2017	A12-A	PETROGAS	Thermaset (harsachtig), (<5 l)	losmaken leidingdeel bij reparatiewerkzaamheden
03-11-2017	P15-D	TAQA	Methanol, (1000 l)	defecte niveaumeting in tank
14-11-2017	K15-FB-1	NAM	Blusmiddel (AFFF), (700 l)	lage druk in het luchtsysteem
10-12-2017	L 2-FA-1	NAM	Hydraulische olie, (0,01 l)	lekkende hydraulische slang
26-12-2017	P15C-PP	TAQA	Olie, (5 l)	uit het afblaassysteem